

お取引先各位

G0245 ミッションカバー 不具合品の混入について

拝啓 時下ますますご清栄のこととお慶び申し上げます。

9 月に販売を開始した下記の製品につきまして。一部に 80 年代の当時物シャーシへの取り付けができない不具合品(復刻版には問題なくお使いいただけます)が混入していることが判明いたしました。

製品の良・不良の区別につきましては、添付画像をご確認ください。

正常品は、添付画像のように底面部にスリットが削出されております。不具合品はそのような加工がなく、フラットな仕上げとなっております。

お手持ちの製品が不具合品と確認されましたら、お手数ではございますが、弊社までご連絡をいただけますようお願いいたします。

- ・ G0245 : アバンテ、バンキッシュ用ミッションカバー
JAN : 4580416432450

皆様には大変ご迷惑をお掛けいたしますこと、心よりお詫び申し上げます。

敬具



株式会社ジーフォース

東京都千代田区鍛冶町 1-3-1

VORT 神田 9F

TEL : 03-6206-0093



正常品



不具合品



正常品



不具合品